

Grundplatte

Kappplatte Hochformat 50 x 70 cm

a**drei Modelle**

auf schwarzen Hintergrund geklebt, davon:

1 Modell nicht 3D-gedruckt

1 Modell im 3D-Druckverfahren

1 hybrides Modell (mind. 70% im 3D-Druckverfahren)


b**vier Zeichnungen**, davon:

1 Grundrisszeichnung

1 Schnittzeichnung

1 Fassaden-Ansicht

1 Stimmungs-Rendering

Nur bei vollständiger und korrekter Abgabe ist ein positiver Abschluss der Seminarwoche möglich.

KOJE Name, Vorname


Alle Angaben in einem Rechteck von 9 x 2 cm (l x b)

Scanne den QR-Code für eine InDesign oder Word Vorlage der Beschriftung!

Nur Abgeben mit Namen gelten als vollständig und erhalten Kreditpunkte!

VORGABEN G-CODE SCREENSHOT

Ein vollständiger g-code Screenshot zeigt deutlich, dass ein Objekt druckbar ist.
Ein Objekt ist druckbar, wenn alle **3d-Druckgebote** erfüllt sind.



- 1 Druckzeit
- 2 aussagekräftiger Blick auf das gesamte Modell (alle Slices sichtbar)
- 3 Printsettings I (Druckertyp, ...)
- 4 Printsettings II (Brim on/off, Support on/off, ...)

VORGABEN CAD-ZEICHNUNG

Eine **vollständige Grundrisszeichnung** enthält folgende Elemente:

- Beschriftung (Name und Massstab der Zeichnung)
- Mensch als Massstabsbringer
- Schatten
- Umgebung/ Vegetation (Baum, ...) um Zeichnung zu verorten
- unterschiedliche Linienstärken für eine bessere Lesbarkeit der Zeichnung

Eine **vollständige Schnitt/Ansichtszeichnung** enthält folgende Elemente:

- Beschriftung (Name und Massstab der Zeichnung)
- Terrainlinie
- Mensch als Massstabsbringer
- Schatten
- Umgebung/ Vegetation (Baum, ...) um Zeichnung zu verorten
- unterschiedliche Linienstärken für eine bessere Lesbarkeit der Zeichnung